

**8 – LES PANNEAUX PLASTEUROP, DE PAR LEUR ETAT DETERIORE, ONT-ILS
CONTRIBUE A LA PROPAGATION DU FEU QUI A SINISTRE MON BATIMENT
INDUSTRIEL SITUE A MEAUX LE 21 FEVRIER 2000 ?**

Les panneaux sinistrés de SAPAR sont du type M4, agrément du CSTB n°2/90-96.

Le polyuréthane de ces panneaux, si les parements sont endommagés (acier galvanisé ou polyester) n'est plus protégé, l'incendie se propage beaucoup plus rapidement avec le polyuréthane mis à nu. Ces conclusions techniques de l'expert VAREILLES (ci-jointes) sont donc particulièrement pertinentes. L'ouverture éventuelle des portes des locaux n'a pu que favoriser la propagation du sinistre.

Le responsable panneau composite du CSTB nous a confirmé l'inflammabilité de ces panneaux type M4, surtout lorsqu'ils sont détériorés, c'est ce qui est précisé dans le rapport de Monsieur VAREILLES et de l'incendie de l'ensemble de la fromagerie MAURIAC, avec le même type de panneau (extrait de presse ci-joint).

